

8a




× 1

8b




× 1

9a




× 1

9b



× 1

10



× 2

14




× 2

15



× 2

16



× 4

20




× 1

21



× 1

22



× 2

23




× 1
Ø4 x 20

25




× 2

29



× 1

30



× 1

31




× 2

32



× 1

39



× 1

41



× 4
M5 x 20 PZ 2

42



× 8
M6 x 20 PZ 3

43



× 6
M6 x 30 PZ 3

44



× 2
M6 x 24 PZ 3

45



× 6
M6 x 16 PZ 3

46



× 6
Ø7 / Ø30

47



× 1
Ø4 x 40 PZ 2

50



× 4
M6 x 25 PZ 3

51




× 2
Ø6 x 80 PH PZ 3




▶ 7


1




2



3










PZ 2





PZ 3
















1
8a
8b
42
42
42
32


2
45
45
1:1



3
42
42
10 mm

4




43 1:1


44 1:1




5




6





2 x




7



~ 35 mm
X
51
2x
Attention
X = Y ± 1 mm
Y
~ 35 mm





Min
∅6 x 80 mm
20 mm
Min
∅6 x 80 mm
20 mm
Min
∅8 x 40 mm









8




9




10




11




12




13




14




15




16




17





18





19






20



21
25
15



22



23


24



I
II
III
± 3 mm



25


25
B
A
B
A
31
32
B
B
31
32


26
Pos. 1 ➔ 2
Pos. 1
Pos. 2
A
Pos. 1
A
Pos. 2
A + 35 mm

27





28

